Handelsname: Preco Cryl Spritzharz 3K-B

Artikel-Nr.: 22740-XXX Version: 2/de Druckdatum: 18.11.2009

1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Preco Cryl Spritzharz 3K-B Handelsname

Adresse Triflex GmbH & Co. KG

> Karlstraße 59 D-32423 Minden

Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0 Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738 Email: sicherheitsdatenblatt@triflex.de

Schweiz: Triflex GmbH Schützenweg 6 CH-5722 Gränichen Tel: +41 62 842 98 22 **United Kingdom:** Inverkehrbringer

Triflex (UK) Ltd.
Whitebridge Way
GB - STONE, STAFFORDSHIRE ST15 8G
Tel: +44 1782 374374
Fax +44 1782 374373

Stand: 17.11.2009

Fax +41 62 842 98 23

Nederland: Belgie: Triflex Belgie Mallekotstraat 65 Triflex BV Postbus 40128 NL-8004 DC Zwolle B-2500 Lier Tel: +32 4 918390 Fax +32 4 918392 Tel: +31 38 4602050 Fax +31 38 4603857

Abt. Umwelt & Sicherheit +49 - 571/9339-176 Auskunftgebender Bereich

Ansprechpartner Abt. Umwelt & Sicherheit

Notrufnummer Outside USA: -001 703 527 3887 (D814)

In USA: -800 424 9300 (D814)

Verwendung Straßenmarkierung

2. Mögliche Gefahren

Einstufung RL 67/548/EWG F; R11 R43 Xi; R36/37/38 R-Sätze nach EU R11: Leichtentzündlich.

R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Gefahrensymbol nach EU F: Leichtentzündlich

Xi: Reizend

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung Straßenmarkierungsfarbe auf Methylmethacrylatharz-Basis

Gefährliche Inhaltsstoffe

Inhaltsstoff	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Einstufung	Konzentration
Methylmethacrylat	80-62-6	201-297-1	607-035-00-6	F; R11 Xi;	20.0 - 25.0
, i				R37/38 R43	Gew%
n-Butylacrylat	141-32-2	205-480-7	607-062-00-3	R10 Xi;	15.0 - 20.0
				R36/37/38	Gew%
				R43	
1,1`-(p-	38668-48-3	254-075-1		T; R25;Xi;	1.0 - 5.0 Gew
Tolylimino)dipropan-2-ol				R41;R52/53	%
N,N-dimethyl-p-toluidin	99-97-8	202-805-4	612-056-00-9	T; R23/24/25	0.1 - 1.0 Gew
				R33 R52-53	%

Handelsname: Preco Cryl Spritzharz 3K-B Stand: 17.11.2009

Artikel-Nr.: 22740-XXX Version: 2/de Druckdatum: 18.11.2009

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte, ge-

tränkte Kleidung sofort ausziehen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-

gen.

nach Einatmen An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt

aufsuchen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vor-

zeigen.

nach Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung

und Schuhe ausziehen. Bei Auftreten von Hautreizung, ärztliche(n) Be-

handlung/Rat aufsuchen.

nach Augenkontakt Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser aus-

spülen und Arzt konsultieren.

nach Verschlucken Mund ausspülen.KEIN Erbrechen herbeiführen.Sofort einen Arzt hin-

zuziehen.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel (geeignet) Kohlendioxid (CO2), Schaum, Sprühwasser, Löschpulver

Löschmittel (ungeeignet) Wasservollstrahl

Bes. Gefahr d. den Stoff, Ver-

brennungsprod. o. entstehende Gase

besondere Schutzausrüstung

sonstige Angaben zur Brandbe-

kämpfung

Heftige Polymerisation kann ausgelöst werden durch: Extreme Tem-

peraturen und direkte Sonneneinstrahlung.

Im Brandfall können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen.

Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen ent-

sprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt

werden. Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Ab-

wasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.

<u>6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</u>

Personenbezogene Schutzmaß-

nahmen

Für angemessene Lüftung sorgen. Lösemitteldämpfe sind schwerer

als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Umweltschutzmaßnahmen Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Ge-

fahr möglich ist. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation ge-

langen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Handelsname: Preco Cryl Spritzharz 3K-B

Artikel-Nr.: 22740-XXX Version: 2/de Druckdatum: 18.11.2009

Verfahren zur Reinigung/Auf-

nahme

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Verunreinigte Flä-

Stand: 17.11.2009

chen gründlich reinigen.

sonstige Angaben Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang Bei der Verarbeitung werden leichtflüchtige, entzündliche Bestandteile

freigesetzt. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Produkt und entleerte Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhal-

ten.

Behälter vorsichtig öffnen und handhaben. Berührung mit den Augen

und der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Ex-

plosionsschutz

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Zur Kühlung

geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.Persönliche Schutzausrü-

stung siehe unter Abschnitt 8. Hinweise auf dem Etikett beachten.

Anforderung an Lagerräume und

Behälter

Handschutz

Bei der Lagerung sind die Bestimmungen der BetrSichV einzuhalten. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem Ort mit lö-

semittelsicherem Boden aufbewahren.

In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren.Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu

verhindern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz In Innenräumen und bei Überschreitung der Luftgrenzwerte ist das

Tragen von Atemschutzmasken -/Geräten unbedingt erforderlich.

Dämpfe, die bei der Verarbeitung auftreten, können die Atmungsorgane und die Augen reizen. Bei Konzentrationen über den AGW-Werten

ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen.

Bemerkung: Empfohlener Filtertyp: A1, A2 (bei höheren Konzentrationen)

Bei Überschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene Atemschutz zu verwenden. Schutzhandschuhe gemäss EN 374.Bitte Angaben des Handschuhlie-

feranten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Ab-

rieb und Kontaktdauer.

Ungeeignetes Material: Stoffgewebe, Lederhandschuhe

Geeignetes Material: Nitrile

Augenschutz Dicht schließende Schutzbrille

Körperschutz Angemessene Schutzausrüstung tragen.Langärmelige Arbeitskleidung

Handelsname: Preco Cryl Spritzharz 3K-B

Artikel-Nr.: 22740-XXX Version: 2/de Druckdatum: 18.11.2009

Allgemeine Schutz- und Hygie-

nemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Berührung

Stand: 17.11.2009

mit der Haut und den Augen vermeiden.

Technische Schutzmassnahmen Anforderung an Apparaturen Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.Falls dies nicht ausreicht, um die Partikel- und Lösemitteldampfkonzentrationen unter den MAK-Grenzwerten zu halten, muß

ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

METHYL-METHACRYLAT

TRGS 900

Spitzenbegrenzung	2(I)
Wert / ppm	50
Ausgabe / Datum	01/06
Bemerkung	DFG, Y
Wert / mg/m3	210

N-BUTYLACRYLAT

TRGS 900

Spitzenbegrenzung	2(1)
Wert / ppm	2
Ausgabe / Datum	01/06
Bemerkung	DFG
Wert / mg/m3	11

2000/39/EWG

Ausgabe / Datum	2000/39
Kurzzeitwert / ppm	10
Kurzzeitwert / mg/m3	53
Langzeitwert / ppm	2
Langzeitwert / mg/m3	11

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form/Aussehen Flüssigkeit

Farbe diverse

Geruch typisch nach Acrylat

Siedepunkt $> 100 \, ^{\circ}\text{C}$ Flammpunkt ca. $10 \, ^{\circ}\text{C}$ Zündtemperatur $280 \, ^{\circ}\text{C}$ Dampfdruck $< 500 \, \text{hPa}$

Temperatur: 50 °C

Handelsname: Preco Cryl Spritzharz 3K-B

Stand: 17.11.2009 Artikel-Nr.: 22740-XXX Version: 2/de Druckdatum: 18.11.2009

Dichte ca. 1,20 - 1,35 g/cm³

Wasserlöslichkeit

Bemerkung: unlöslich ca. 35 - 50 sec Auslaufzeit

> 20°C Temperatur:

Meßart: DIN-Becher 6 mm

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen Das Produkt wird normalerweise in stabilisierter Form geliefert. Wenn

> die erlaubte Lagerzeit und/oder Lagertemperatur deutlich überschritten wird, kann das Produkt unter Hitzeabgabe polymerisieren. Gefahr

des Berstens des Behälters.

Zu vermeidende Stoffe Reagiert heftig mit Peroxiden. Reduktionsmittel, Starke Basen, Amine,

Oxidationsmittel

Zu vermeidende Bedingungen Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.

11. Angaben zur Toxikologie

Erfahrungen aus der Praxis Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel,

Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein. Reizt die Augen, Atmungsor-

gane und die Haut. Reizt die Schleimhäute

12. Umweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise zur Ökolo-

gie

Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen

uns nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem

Abfallkatalog (EAK) gelten als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung

muß in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

08 01 12: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter

08 01 11 fallen Die EAK Nr. gilt nur für das flüssige Produkt.

08 04 09*: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Die EAK Nr. gilt nur für

das flüssige Produkt.

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen Die EAK Nr. gilt nur für das flüssige

Produkt.

17 02 03: Kunststoff Diese EAK Nr. gilt nur für das ausgehärtete Pro-

dukt.

Handelsname: Preco Cryl Spritzharz 3K-B

Artikel-Nr.: 22740-XXX Version: 2/de Druckdatum: 18.11.2009

Entsorgungshinweise (allgemein) Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnum-

mern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Die folgenden

Stand: 17.11.2009

Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfehlung gedacht:

Entsorgung von ungereinigten

Verpackungen

GEBR-SYSTEM: restentleerte Verpackungen (Einwegverpackungen mit GEBR-Symbol) können über das GEBR-System der Verwertung zuge-

führt werden.

KBS-SYSTEM: restentleerte Blechverpackungen (Einwegverpackungen mit KBS-Symbol) können bei den Annahme- und Aufbereitungsstellen

der KBS GmbH abgegeben werden.

14. Angaben zum Transport

	Landtransport GGVS/ADR	Seeschifftransport IMDG/	Lufttransport ICAO/IATA
		GGVSee	
UN-Nummer	1263	1263	1263
Bezeichnung des Gutes	FARBE	FARBE	Farbe
Proper Shipping Name		PAINT	Paint
Klasse	3	3	3
Verpackungsgruppe	III	III	III
Gefahrzettel	3	3	3 - Flammable Liquid
Bemerkung	(einschließlich Farbe, Lack,	(including paint, lacquer,	(including paint, lacquer,
	Emaille, Beize, Schel-	enamel, stain, shellac so-	enamel, stain, shellac,
	lack, Firnis, Politur, flüssi-	lutions, varnish, polish, li-	varnish, polish, liquid filler
	ger Füllstoff und flüssige	quid filler and liquid lac-	and liquid lacquer base)
	Lackgrundlage)	quer base)	
Gefahrenzahl	30		
Kategorie	3		
Klassifizierungscode	F1		
SP 640	640E		
Tunnelbeschränkungscode	E		
EmS-Nr.		F-E;_S-E	
marine pollutant		0: Non marine pollutant	
Staukategorie		Α	

	Binnenschifftransport
	ADN/ADNR
UN-Nummer	1263
Bezeichnung des Gutes	FARBE
Klasse	3
Verpackungsgruppe	III
Gefahrzettel	3
Bemerkung	(einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schel-
	lack, Firnis, Politur, flüssi-
	ger Füllstoff und flüssige
	Lackgrundlage)
Klassifizierungscode	F1
SP 640	640E

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Gefahrensymbol nach EU

F

F: Leichtentzündlich

Handelsname: Preco Cryl Spritzharz 3K-B

Artikel-Nr.: 22740-XXX Version: 2/de Druckdatum: 18.11.2009

Χi



Xi: Reizend

Gefahrenbestimmende Kompo-

nente

R-Sätze nach EU

Methylmethacrylat, n-Butylacrylat

R11: Leichtentzündlich.

R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

Stand: 17.11.2009

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze nach EU S16: Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S24: Berührung mit der Haut vermeiden.

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ab-

spülen und Arzt konsultieren.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu

entsorgen.

S9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse 1

VbF-Klasse AI

16. Sonstige Angaben

Allgemeine Bemerkungen zum Si- Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sät-

cherheitsdatenblatt ze

R-Sätze der Inhaltsstoffe R10: Entzündlich.

R11: Leichtentzündlich.

R23/24/25: Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der

Haut.

R25: Giftig beim Verschlucken.

R33: Gefahr kumulativer Wirkungen.

R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R41: Gefahr ernster Augenschäden.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern länger-

fristig schädliche Wirkungen haben.

Datenblatt ausstellender Bereich Abt. Umwelt & Sicherheit

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicher-heitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.